





n°	Nature	Surface	Potentialités	Remarques
1	Coupure urbaine	0,41	-	-
2	Certificat urbanisme opérationnel	0,24	2	Construction en cours
3	Terrain occupé	0,37	-	-
4	Terrain occupé	0,04	-	Réserve incendie (poche aérienne)
5	Terrain à vendre	0,24	2	-
6	Terrain occupé	0,19	-	Mare
7	Espace vert	0,04	-	A préserver
8	Dent creuse	0,23	2	Mare
9	Accès agricole	0,09	-	-
10	Dent creuse	0,19	1	-
11	Terrain à vendre	0,1	1	-
12	Jardin	0,19	-	-
13	Accès	0,03	-	-
14	Dent creuse	0,18	1	-
15	Jardin	0,06	-	-
16	Jardin	0,27	-	-
17	Dent creuse	0,1	2	-
18	Dent creuse	0,13	1	-
19	Jardin	0,05	-	-
20	Dent creuse	0,13	2	-
21	Jardin	0,12	-	-
22	Jardin	0,04	-	-
23	Jardin	0,14	-	-
24	Accès agricole	0,03	-	-
25	Jardin	0,2	-	-
26	Dent creuse	0,2	4	Mare
27	Dent creuse	0,14	1	-
28	Dent creuse	0,19	3	Demi-tour bus
29	Coupure urbaine	0,28	-	-
30	Cimetière	0,15	-	-
31	Jardin	0,15	-	-
32	Accès agricole	0,03	-	-
33	Coupure urbaine	0,27	-	-
34	Jardin	0,1	-	-
35	Terrain à vendre	0,21	2	-
36	Dent creuse	0,18	3	-
37	Coupure urbaine	0,26	-	-
38	Coupure urbaine	0,93	-	-
39	Dent creuse	0,12	1	-

Bâti

Parcelles

★

Installation agricole non classée

▲

Projets agricoles

▨

Accès agricole

▤

Cimetière

▧

Coupure d'urbanisation

■

Dent creuse

■

Jardin

■

Terrain à vendre

— — —

Chemin

Risques et contraintes

Risques inondation

■

Zone d'écoulement

Risque d'inondation par remontées de nappe

■

Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave

Sites pollués / classés

▲

ICPE

▲

BASIAS

urbx.com

URBANISME
PATRIMOINE
ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTIC FONCIER - QUIVIERES

0100 m